



FESTERSIP R 630

Reactivador para capas intermedias de los sistemas impermeables de poliuretano

Mezcla de solventes especialmente diseñada para limpiar y reactivar las superficies entre las capas de los sistemas impermeables de poliuretano **FesterSIP**.

USOS

FesterSIP R 630 está recomendado para:

- Promover y asegurar la adherencia entre las capas de **FesterSIP I 620** y las de **FesterSIP A 650** cuando por alguna razón, las capas anteriores de estos productos han permanecido aplicadas por tiempo mayor a 12 horas.
- Limpieza de equipo y herramientas utilizadas durante la aplicación antes de que sequen los productos del sistema.

VENTAJAS

- Fácil de usar.
- Es amigable con el medio ambiente, bio-degradable y no bio-acumulable.
- Eficiente para mejorar la adherencia.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Preparación de superficie.

La superficie a aplicar deberá estar limpia, libre de polvo y de cualquier otro contaminante. En caso de que haya polvo en la superficie, limpiar con trapo o jerga humedecida con agua limpia, enjuagar y repetir la operación las veces que sea necesario. Dejar secar por completo.

2. Aplicación.

Estando la superficie de la capa impermeable o del acabado limpia y seca se procede a hacer lo siguiente:

Impregnar un trapo, franela o jerga seca y limpiar con **FesterSIP R 630** y frotar hasta reactivar la capa en tratamiento y, si es necesario, volver a impregnar el trapo con el reactivador de superficies. Si se está reactivando la capa de **FesterSIP I 620** notará que la capa se reblandece o, incluso se torna pegajosa; Si se está reactivando la capa de **FesterSIP A 650**, no será tan evidente el cambio. Sin embargo, el solvente limpia la capa anterior.

Impregnar con frecuencia el trapo con **FesterSIP R 630**. Realizar el tratamiento uniformemente sin dejar áreas sin tratar y por tramos que permitan identificar el área tratada.

Debido a que **FesterSIP A 650** es más duro que otras capas del sistema **FesterSIP**, podría ser necesario apoyarse con un rodillo de felpa media para impregnar la superficie y hacer el efecto de reactivación.



Después del proceso de reactivación, dejar reposar la superficie tratada de 10 a 15 minutos para que el solvente se evapore. Aplicar la capa intermedia de **FesterSIP I 620** inmediatamente. Si la capa anterior ya perdió el efecto de reblandecimiento, será necesario volver a tratar.

RENDIMIENTO

De 30 a 40 m²/L, el rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones ambientales como calor y viento durante la aplicación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Nunca utilizarlo como diluyente para los productos **FesterSIP**.
- No aplique el producto mientras la superficie este húmeda o mojada por lluvia, rocío de la noche u otra causa.
- No mezclar con otros solventes.



PRECAUCIONES

- Utilice el equipo de seguridad personal (mascarilla para vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes industriales de hule y ropa de mangas largas).
- No almacenar ni aplicar en lugares cerca de flamas, chispas o cualquier otra fuente de ignición.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No aplicar en recintos cerrados, con poca ventilación y falta de circulación de aire.
- No exponer los envases cerrados a los rayos directos del sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Para más información, consulte la hoja de seguridad en <https://mysds.henkel.com>.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Bote de 4 L
ALMACENAJE	Consérvese con el envase sellado, en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura entre 15 a 30 °C
CADUCIDAD	24 meses
ESTIBA MÁXIMA	5 camas superpuestas

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	MÉTODO O REFERENCIA	ESPECIFICACIÓN
Color	-----	Incoloro
Rendimiento	-----	Promedio de 30 a 40 m ² /L que puede variar dependiendo de las condiciones ambientales como calor y viento durante la aplicación.
Densidad @ 20°C [g/ml]	ASTM D-1475	0.78 a 0.82

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.



Henkel Capital S.A. de C.V.,

Boulevard Magnocentro, No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760

Atención al consumidor: 800—FESTER 7 (800 337 8377) web.fester@henkel.com www.fester.com.mx

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa